



Legende:
 M Metallkonstruktion
 DF Dachfenster
 LÜ Lüfter
 G Geländer

— Gebäude
 — Metall
 — Bestand Blitzschutz
 — Mängel Blitzschutz

Kunde: Muster GmbH
 Objekt: Musterstrasse 1, 12345 Musterstadt

PBT
 Villacher Straße 7
 16515 Oranienburg